

Plage Le Couchant

La Grande Motte - Hérault - Occitanie

LA GRANDE MOTTE

Qualité du milieu marin **Excellent**


2020	2021	2022	2023
★★★★ 	★★★★ 	★★★★ 	★★★★ 

 Excellent	 Bon
 Suffisant	 Insuffisant
 Insuffisamment de prélèvements	 Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



Équipements

Surveillance 	Poste de secours 	Accessibilité aux handicapés 
Parking 	Douches 	Toilettes 
Accessibilité aux animaux 		

Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Sources locales de faible impact (promenade de chiens)				

- Poursuite des mesures de qualité réalisées par l'Agglomération du Pays de l'Or.
- Sensibilisation des usagers sur les risques de pollution que représentent les émissions animales (Ramassage des déjections).