

Plage Le Grand Travers

La Grande Motte - Hérault - Occitanie

LA GRANDE MOTTE

Qualité du milieu marin **Excellent**


2020	2021	2022	2023
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

- ★★★★ Excellent
- ★★★ Bon
- ★★ Suffisant
- ★ Insuffisant
- △ Insuffisamment de prélèvements
- △ Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



- ★ Rejet d'eaux usées
- ▶ Rejet d'eaux pluviales
- ★ Rejet de l'aire de lavage du golf
- ☂ Plages privées et restaurants de plage
- ⚓ Port
- ★ Connexions suspectées d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales
- Point de suivi ARS (Agence Régionale de Santé)

Rejet station d'épuration :
 - Métropole de Montpellier à 11 km au large de Palavas-les-Flots (470 000 EH)
 - Grau du Roi dans les lagunes (100 000 EH)

Équipements

- Surveillance
- Poste de secours
- Accessibilité aux handicapés
- Parking
- Rince-pieds
- Toilettes
- Accessibilité aux animaux

Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Sources locales (déjections canines)	Temps de pluie ou ponctuelle	/	Faible	1 - 2

- Poursuite des mesures de qualité réalisées par l'Agglomération du Pays de l'Or.
- Sensibilisation des usagers sur les risques de pollution que représentent les émissions animales (Ramassage des déjections).