

Plage du Petit Travers

Mauguio-Carnon - Hérault - Occitanie



Qualité du milieu marin **Excellent**


2021	2022	2023	2024
			

	Excellent		Bon
	Suffisant		Insuffisant
	Insuffisamment de prélevements		
			Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



- ★ Rejet d'eaux usées
- ★ Mauvais brachement individuel ou connexion entre réseau des eaux usées et des eaux pluviales
- Plages privées et restaurants de plage
- Rejet d'eau souillée par des déjections animales par temps de pluie
- Non raccordé au réseau des eaux usées
- Rejet d'eaux pluviales
- Drains
- Aire de camping-car
- Port
- Point de suivi ARS (Agence Régionale de Santé)
- Rejet station d'épuration de la Métropole de Montpellier à 11km au large de Palavas-les-Forts (470 000 EH)

Équipements

	Surveillance		Poste de secours		Accessibilité aux handicapés
	Parking		Pédipluves		Toilettes
	Drains		Aire de camping-car		Port
	Accessibilité aux animaux			Sauf chien guide	

Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Sources locales de faible impact				

1. Sensibilisation de la population sur l'intérêt de respecter les zones interdites aux animaux
2. Visite des plages privées afin de vérifier la conformité de leur assainissement