

Plage Les Dunes

Mauguio-Carnon - Hérault - Occitanie



Qualité du milieu marin **Excellent**

2021	2022	2023	2024
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★



Excellent



Bon



Suffisant



Insuffisant



Insuffisamment
de prélèvements




Pas de classement en
raison de changements
ou classement pas encore
possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



- ★ Rejet d'eaux usées
 - ★ Mauvais branchement individuel ou connexion entre réseau des eaux usées et des eaux pluviales
 - ☂ Plages privées et restaurants de plage
 - ★ Rejet d'eau souillée par des déjections animales par temps de pluie
 - ★ Non raccordé au réseau des eaux usées
 - ▶ Rejet d'eaux pluviales
 - ➔ Drains
 - 🚐 Aire de camping-car
 - ⚓ Port
 - Point de suivi ARS (Agence Régionale de Santé)
- Rejet station d'épuration de la Métropole de Montpellier à 11km au large de Palavas-les-Flots (470 000 EH)

Équipements

Surveillance



Poste de secours



Accessibilité aux handicapés



Parking



Douches



Toilettes



Accessibilité aux animaux



Sauf chien guide

Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Pas de sources de pollution clairement identifiées				

Pas de mesures spécifiques