

Plage Le Grand Travers

La Grande Motte - Hérault - Occitanie

LA
GRANDE
MOTTE

Qualité du milieu marin **Excellent**


2021	2022	2023	2024

	Excellent		Bon
	Suffisant		Insuffisant
	Insuffisamment de prélèvements		Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



Équipements

Surveillance	Poste de secours	Accessibilité aux handicapés
Parking	Rince-pieds	Toilettes
Accessibilité aux animaux		

Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Sources locales (déjections canines)	Temps de pluie ou ponctuelle	/	Faible	1 - 2

1. Poursuite des mesures de qualité réalisées par l'Agglomération du Pays de l'Or.
2. Sensibilisation des usagers sur les risques de pollution que représentent les émissions animales (Ramassage des déjections).

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDaison - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES