





Plage Le Couchant

La Grande Motte - Hérault - Occitanie

LA
GRANDE
MOTTE

Qualité du milieu marin **Excellent**

2021	2022	2023	2024
★★★★ 	★★★★ 	★★★★ 	★★★★ 



Excellent



Bon



Suffisant



Insuffisant



Insuffisamment
de prélèvements




Pas de classement en
raison de changements
ou classement pas encore
possible

Classement des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2021, la qualité est évaluée à partir des résultats de 2018 à 2021 inclus.

Cartographie des sources de pollution



Équipements

Surveillance



Poste de secours



Accessibilité aux handicapés



Parking



Douches



Toilettes



Accessibilité aux animaux



Inventaire des sources de pollution, risque associé et plan d'actions

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météo-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Plan d'actions
Sources locales de faible impact (promenade de chiens)				

1. Poursuite des mesures de qualité réalisées par l'Agglomération du Pays de l'Or.
2. Sensibilisation des usagers sur les risques de pollution que représentent les émissions animales (Ramassage des déjections).